## DW17B 系列万能式断路器 DW17B-2900(2500) DC直流万能式断路器

### 技术资料 Technical Information

概述	2
技术数据及性能	4
二次回路接线图	12
外形及安装尺寸	17
安装、试验步骤、安全距离	33
使用维护、报废及订货须知	34
订货规格表、订货选型表	35
敬生	37



## 概述


#### 用途

DW17B系列万能式断路器(以下简称断路器)的额定绝缘电压为660V,适用于交流50Hz,额定电流自200A至3900A,在额定工作电压380V的配电网络中,用来作为分配电能及不频繁的转换,并对电气设备、发电机等的过载、欠电压和短路进行保护。

DW17B-2900 (2500) DC直流万能式断路器(以下简称直流断路器)的额定绝缘电压为1000V,适用于直流额定电流自2000A至2900A,在额定工作电压750V及1000V直流的配电网络中用来作为分配电能及不频繁的转换,并对电能设备的过载、欠电压和短路实施保护。


本断路器固定式和抽屉式都具有选择性保护性能,适用于断路器级间的 分级配合保护和后备保护,以减少电网的事故范围,并具有机械联锁装置,实 现断路器之间的互锁。因此,特别适用于现代低压设备中的保护系统中。

抽屉式断路器具有的抽屉式结构提高了使用的经济性,在主回路和二次回 路中均采用了插入结构,省略了固定式所必需的隔离开关,起到了一机二用。同时给操作和维护带来了很大的方便,也增强了安全性、可靠性及应急状态下的灵活性。



壳架等级额	定电流In	n(A)		1900 (	1600)					2900 (	2500)		3900 (	3200)	备注
分类				630	800	1000	1250	1600	1900	2000	2500	2900	3200	3900	
主电路	交流直流	380V 380V DC750V DC1000V	3极 4极 3极 3极	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √ √	\frac{1}{}	\frac{1}{}	√	√	任 选 一 种
操作方式	手动电动	右侧操作 左侧操作 正面快速 无预储能 有预储能	快速闭合	\lambda \lambd	\frac{1}{\sqrt{1}} \drac{1}{\sqrt{1}} \drac{1}{\sqrt{1}}	\rightarrow \right	\frac{1}{\lambda} \frac{1}{\lambda} \frac{1}{\lambda}	\frac{1}{\sqrt{1}} \display	\lambda \lambd	\ \ \ \ \	\ \ \ \	\ \ \ \ \	\ \ \	√ √ √	任选一种
电压脱 扣器	欠电压 分励脱	瞬时动作 延时动作 和器		√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √	任 选 一 种
过电流脱 扣器型式	过载长			\frac{1}{\lambda} \frac{1}{\lambda} \frac{1}{\lambda}	\frac{1}{} \frac{1}{} \frac{1}{}	\ \ \ \ \	√ √ √ √	√ √ √ √	\frac{1}{\sqrt{1}}	\frac{1}{\sqrt{1}}	\ \ \ \	\ \ \ \ \	\ \ \ \ \	\frac{1}{\sqrt{1}} \frac{1}{\sqrt{1}} \frac{1}{\sqrt{1}}	任选一种
过电流脱 扣器带锁 扣型式	过载长	延时带锁扣 延时带锁扣。 时带锁扣W3 时带锁扣及	及信号 W2	√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √	\ \ \ \	\ \ \ \	\ \ \ \	√ √ √	任选一种 (锁扣为 机械信号 为触点 型式)
安装与接 线型式	固定式抽屉式	垂直联结 水平联结 垂直联结 水平联结	(板前) (板后) (板前 (板后)	√ √ √	√ √ √	\ \ \ \	√ √ √	√ √ √	\ \ \ \	✓ ✓ 直流 直 ✓ 流	✓ ↓ 直 直 √ 流 直 √	√ 直 対 直 大 直 √	\ \ \ \	\ \ \ \	任选一种

### 型号及含义



### 正常使用条件

- 周围空气温度:周围空气温度不超过+40℃,且其24h内的平均温度不超过+35℃。周围空气温度的下限为-5℃;
- 安装地点海拔: 不超过2000m(超过海拔2000m使用,请与制造厂协议供货);
- 湿度:最高温度为+40℃时,空气的相对湿度不超过50%,在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度,例如20℃时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施;
- 污染等级为3级;
- 断路器主电路的安装类别为IV,其余辅助电路、控制电路、安装类别为III;
- 断路器应按制造公司提供的安装使用说明书的要求进行 安装,按正常工作位置装于无显著摇动和冲击振动的地 方,且与垂直面倾斜度应不超过5°;
- 断路器应安装在无爆炸危险和无导电尘埃、不足以腐蚀 金属和破坏绝缘体的地方。



## DW17B系列万能式断路器

## 技术数据及性能

### 断路器的主要技术数据和性能

壳架等级额定	E电流Inm(A)		1900 (	(1600)					2900 (2	2500)	2900	3900 (32	200)
额定电流In(A	1)		630	800	1000	1250	1600	1900	2000	2500	2900	3200	3900
额定工作电压	Ue (V)		50Hz	380V/AC						V/DC1000 380V/AC	V	50Hz 38	30V/AC
极数			3P	4P									
额定极限短路	分断能力Icu(kA)<1><2>	AC380V	50	50	50	50	50	50	80	80	80	80	80
		DC750V/DC1000V	<i>_</i>	-	-	-	-	-	40	40	40	_	-
额定运行短路	分断能力Ics(kA)	AC380V	50	50	50	50	50	50	80	80	80	80	80
		DC750V/DC1000V	<i>I</i> —	_	_	_	_	_	40	40	40	_	_
额定短路接通	能力(峰值)/kA		105	105	105	105	105	105	176	176	176	176	176
全分断时间ms			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
合闸时间	电动机快速合闸ms		700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
	电动机预储能ms		680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680
	释能电磁铁合闸ms		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
介电性能			1mir	- 50Hz2	2500V								
额定冲击耐受	电压Uimp(V)<3>		8000	)									
寿命 次			3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2000	2000
其中: 机械寿	命(次)		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	1500	1500
电寿命	(次)		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
抽屉式装置的	月机械寿命<4>次		100										
过载操作性能	1.1Ue 6In 次		25	25	25	25							
	1.1Ue 3In 次						25	25					
重量	固定式 kg/台		45	47	47	50	53	59	90	90	93	124	130
	抽屉式 kg/台		68	70	70	73	76	82	125	125	130	172	178

- 注: <1> 一 通断能力数据适用于主电路上下进线方式。
  - <2> 一 手动直接操作的断路器,不能用于预期短路电流峰值超过10kA。
  - <3> 一 辅助电路、控制电路额定冲击耐受电压Uimp为6000V。
  - 〈4〉 抽屉式装置的机械寿命主要指隔离触头、主电路触头、联锁机构等。


#### 断路器在所处周围环境温度且满足GB/T14048.2中的额定发热条件下持续承载电流的能力


壳架等级额定电流Inm(A)	断路器额定电流In(A)			额定电流降	容(A)		
		固定式			抽屉式		
		35℃	45℃	55℃	35℃	45℃	55℃
1900 (1600)	630	630	630	630	630	630	630
	800	800	800	800	800	800	800
	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
	1600	1600	1530	1460	1600	1530	1460
	1900	1900	1810	1720	1900	1720	1620
2900 (2500)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	2500	2500	2500	2400	2500	2400	2300
	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2770
3900 (3200)	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200
	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3750

注: 1、本断路器的技术性能符合IEC60947-2国际标准和GB/T14048.2国家标准。

<sup>2、630</sup>A、800A、1000A、1250A断路器选用无过电流脱扣器时额定电流分别提高到760A、910A、1200A、1300A。

## 过载长延时b-脱扣器保护特性曲线





120

过载电流倍数 630A~1600A(热式)保护特性曲线

过载电流倍数 2000A~2500A (热式) 保护特性曲线

### 过载长延时b-脱扣器保护特性曲线

周围空气温度	过载电流值 电流整定值	脱扣时间	状态	备注
+20°C (±5°C	1. 05 1. 20 1. 50	2h内不脱扣 <2h脱扣 <2min脱扣 可返回时间>8s	从冷态开始 从热态开始 从冷态开始 从热态开始	In≤2900A

注: 1. 当三极过载长延时脱扣器(b-脱扣器)仅有二极通电时,2h内脱扣的动作电流值增加10%。

- 2. 返回电流值为整定电流值的100%。
- 3. 可返回时间指断路器通过3倍整定电流在可返回时间内当电流降至整定电流的90%后,断路器不分断。

### 短路短延时脱扣器延时时间整定值表

脱扣器种类	延时时间整定值范围 ms 准确度±40ms	可返回特性
带分励脱扣器阻容延时动作 的短路短延时脱扣器 (S-Za脱扣器)	100、200 300、400	当短路电流在0.7延时时间内,回复到额定电流值时,延时机构(或装置)回复到起始状态。

## DW17B系列万能式断路器

## 技术数据及性能

## 过电流脱扣器动作电流值

额定电流In(A)		630	800	1000	1250	1600	1900	2000	2500	2900	3200	3900
过载长延时脱扣器	200~400	√	√									
整定电流调节范围 (A)	350~630	√	√	√								
(b-脱扣器)	500~800		√									
	500~1000			$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$						
	$750 \sim 1250$				$\checkmark$							
	900~1600					$\checkmark$						
	900~1900						$\checkmark$					
	1000~2000							$\checkmark$				
	$1500 \sim 2500$								$\checkmark$			
	1900~2900									√		
短路短延时脱扣器	3~5	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$							
整定电流调节范围(kA)	5~8	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	√	$\checkmark$				
	8~12						$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$		
	8~16									$\checkmark$	$\checkmark$	
	10~20											$\checkmark$
短路瞬时脱扣器	2~4	√	√	$\checkmark$	$\checkmark$							
整定电流调节范围(kA)	4~8	√	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$				
(s-脱扣器)	6~12						$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$		
	8~16									$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
	10~20											$\checkmark$

注: 电流整定值的准确度为±20%。

## 电压脱扣器、释能电磁铁和电动机的规格及动作特性

额定工作电	压	交流		直流		动作特性
		220V	380V	220V	110V	
消耗功率	欠电压脱扣器 (r-脱扣器)	30VA	30VA	10W	10W	<ol> <li>1、≥85%额定工作电压,断路器可靠闭合。</li> <li>2、35~70%额定工作电压,能使断路器断开。</li> </ol>
						3、≤35%额定工作电压,断路器不能闭合。
	分励脱扣器 (a-脱扣器)	510VA	510VA	220W	220W	70~110%额定工作电压,均能使断路器可靠断开。
	释能电磁铁 (Y)	510VA	510VA	220W	220W	85~110%额定工作电压断路器可靠闭合。
	电动机(M)	700VA	700VA	400W	500W	85~110%额定工作电压电动机均能可靠动作。

注: 欠电压延时脱扣器使断路器延时1.5s±0.5s后断开。当在2/3延时时间内恢复到额定工作电压的90%时,能保证复位。

## 安全距离

额定电流In	额定工作电压		以 断路器	水平进出	线	固定式	<b>犬断路器</b>	垂直进出	线
		A	В	С	D	A	В	С	D
630A 800A 1000A 1250A 1600A 1900A	380V	250	100	100	120	250	100	100	120
2000A 2500A 2900A 3200A		350	100	100	120	500	100	100	120
3900A		350	100	100	120				

注: 1、表中的A、B、C、D请参阅外形及安装尺寸。

<sup>2、</sup>所有带电的接地零件必须完全的绝缘遮蔽。

### 辅助开关

辅助开关的额定发热电流为6A,额定工作电压交流380V 50Hz,直流220V。


● 辅助开关供应三种形式:每组辅助开关有二常开二常闭;三常开一常闭; 一常开三常闭。正常供应为二常开二常闭,否则请用户在订货时特别说明。





辅助开关

- 辅助开关的使用类别为AC-15及DC-13, 额定控制容量交流为300VA; 直流为60W。 正常使用条件下的通断操作循环次数为20000次; 非正常使用条件下为50次 (AC-15),或20次(DC-13)。
- 辅助开关在与RL1-16/6熔断器串联使用时,能在功率因数为0.5<sup>~</sup>0.7的电感性电路中可承受1000A预期短路电流3次
- 本系列断路器所带的辅助开关,在固定式断路器中手动操作与电动快速操作均装一组,电动机预储能带释能操作与抽屉式断路器中各种操作方法均带二组辅助开关。固定式断路器每台最多可装三组辅助开关,订货时应提出加装数量。



触头系统示意图

### 触头系统

断路器为立体布置形式,具有设计结构紧凑,体积小,重量轻,断流容量高,机械寿命和电寿命长,且整个系列的组件结构通用性和标准化强。

断路器的触头系统主要由主触头、弧触头、软连结和支架等组成1900A框架的断路器每相主回路由一组触头系统组成;2900A框架的断路器每相主回路由二组触头系统并联组成。3900A框架的断路器每相主回路由三组触头系统并联组成。由于断路器每相触头系统布置成同极电流流过平行导体以获得电动力补偿,从而提高断路器的通断能力。断路器闭合时先弧触头后主触头,断开时则反之。

#### 操作机构

#### 右侧手动直接操作

#### 结构特点:

一操作手柄直接带动传动机构使主轴转动至半轴再扣,断路器闭合。此操作方式的触头闭合速度与人力操作速度有关。 操作:

- -将操作手柄(附件)旋入盖板右侧长腰型孔内的螺孔中。
- -将手柄向上扳动到位,即使断路器闭合。
- -将手柄向下扳动到位,即使断路器断开。

#### 正面手动直接操作

#### 结构特点:

一操作机构装置于断路器的盖板中央。操作手柄转动带动操作机构内的连杆使万向转轴转动输出力矩传递给传动机构,此时 主轴转动,半轴再扣,断路器合闸。此操作方式的触头闭合速度与人力操作速度有关。

#### 操作:

- -将操作手柄(附件)插入断路器正面指示手柄的长腰孔内。
- 一将手柄顺时针方向转动90度,即使断路器闭合。
- -将手柄逆时针方向转动90度,即使断路器断开。

#### 正面手动快速操作

#### 结构特点:

一操作机构是在原正面手动直接操作的机构上装有贮能弹簧、杠杆等,使其触头闭合速度与人力操作速度无关。

#### 操作:

-操作方式与正面手动直接操作相同。

#### 电动机快速操作

#### 结构特点:

一电动机快速操作机构是由交直流串激电动机、蜗轮、蜗杆、贮能弹簧、限位开关、连杆、扣板和杠杆等组成。断路器是通过SU控制器控制电动机快速操作机构的运动来实行触头闭合。

#### 操作:

一当按动合闸按钮S2后,断路器贮能及闭合一次完成。且SU控制器设有防止断路器重合闸的功能。SU控制器中的控制回路和电动机回路具有双电源操作功能可供用户选用。

#### 电动机预贮能带释能电磁铁操作

#### 结构特点:

一电动机预贮能的操作机构不同于电动机快速操作机构,除具有交流串激电动机、蜗轮、蜗杆、贮能弹簧、限位开关、连杆 扣板和杠杆等组成外,在操作机构的上方装有释能电磁铁,用于断路器的合闸操作。贮能、闭合分二步完成。

#### 操作:

- 一按动预贮能按钮S3, 使操作机构预贮能完毕。断路器处于随时可合闸状态。
- 一按动合闸按钮S2接通释能电磁铁,即可使断路器合闸。
- -SU控制器中的控制回路和电动机回路具有双电源操作功能可供用户选用。
- 注: 1. 此类操作方式的断路器适用于: 平行供电的两台发电机的同步并车和实现自动选相合闸等场合。
  - 2. 电动机预贮能带释能电磁铁操作的断路器,切忌在带负载的情况下用手动合闸,因为此操作方式的触头闭合速度与人力操作速度有关。


### 过电流脱扣器

#### 过载长延时脱扣器(b-脱扣器)

具有反时限动作特性的b-脱扣器是由有温度补偿的双金属片、电流互感器、脱扣机构等组成。过载电流通过电流互感器使双金属片发热弯曲推动脱扣机构动作使断路器断开。通过面板下面右侧的调节盘,可以调整b-脱扣器的动作电流值。

#### 短路瞬动脱扣器(s-脱扣器)

s-脱扣器采用拍合式电磁铁结构;由静铁芯、衔铁、脱扣机构等组成。用户可以通过面板下面左侧的调节盘来调整s-脱扣器的动作电流值。



#### 短路短延时脱扣器

短路短延时脱扣器主要由s-脱扣器和延时装置两部分组成。 短延时装置有:

◎ 电气式与a-脱扣器配合使用的阻容延时装置(Za-延时装置)

#### 锁扣机构(W1~W4)

锁扣机构主要由顶板、杠杆、支承件和行程开关等组成。当过电流发生时,使b-脱扣器(或s-脱扣器)动作,断路器断开。这时,锁扣机构将脱扣器锁住在脱扣位置,断路器不能再合闸。如过电流故障被排除以后,锁扣机构按标牌所示的复位方向手动复位,断路器方能重新合闸。

注: ◎ 短路短延时脱扣器不适合装置锁扣机构。

◎ 装置信号开关的锁扣机构可以用于手动复位远距离报警。

#### 电压脱扣器

断路器设计用三种不同作用的电压脱扣器,即欠电压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器及闭锁电磁铁。用户可以按本样本任意一组合配置在断路器上。

#### 欠电压脱扣器

欠电压瞬时脱扣器 (r-脱扣器) 由拍合式电磁铁和反力弹簧组成,为长期通电工作。 欠电压延时脱扣器 (rc-脱扣器) 是由欠电压瞬时脱扣器和电气式阻容延时器 (C) 组成



欠电压瞬时脱扣器安装结构

#### 分励脱扣器 (a-脱扣器)

分励脱扣器由拍合式电磁铁及弹性铜片组成,可以用于远距离控制断路器断开。分 励脱扣器为短时工作制。



欠电压瞬时脱扣器安装结构


### 机械联锁装置

#### 1. 工作原理

本装置利用断路器转动部位和合闸过程的转动,拉动连接软轴,带动一凸轮机构,使另一台断路器的脱扣机构打开,并保持在脱扣状态,使其不合闸。这样两台断路器间可实现互锁,即实现一台断路器工作时,另一台不能合闸的功能。

#### 2. 安装与调试

2.1 **安装:** 一套机械联锁装置可分为二部分——A、B; A部分主要由凸轮和顶杆组成,装在断路器右侧板顶端,如图1所示。






图 2

B部分主要由摇臂、螺柱和调节螺栓等组成,装在断路器右侧板转轴上,如图2所示。A、B二部分之断路器出厂时为单台装运,软轴不能事先联好,需用户自己安装。但A、B二部分已安装好。用户安装时,先将侧面盖板卸下后,再将软轴一端带止动圆头部分,卡进断路器 I 上A部分的凸轮凹槽内,然后拧紧压板上螺钉,将软轴套管头部压紧,注意不要拧的太死,以免将套管压扁而使软轴不能自由滑动。软轴套管的另一端装在断路器 II 上联锁装置B部分内,先将调节螺栓完全旋入螺柱内,然后拧紧压板螺丝。把软轴套管头部压紧在断路器 II 上联锁装置B部分内,先将调节螺栓完全旋入螺柱内,然后拧紧压板螺丝。把软轴套管头部压紧在断路器 II 上,(注意不要将套管压扁),旋转调节螺栓把钢丝拉紧,直到凸轮要被拉动为止,同时将螺柱螺母拧紧防松。二台断路器之间实现互锁需要二套联锁装置,A1、B2装在断路器 I 上,B1、A2装在断路器 II 上,A1—B2、A2—B1之间软轴固定方法同上,若用户自行安装整套装置时,先将侧板上接线端子向右移动让出位置装联锁装置A部分,然后按2.1条进行安装。

2.2 调试:确认软轴安装无误后,可进行合闸操作,观察联锁装置动作情况,如凸轮未能将顶杆压到使脱扣机构动作的位置,可将调节螺栓逆时针旋转来调节软轴长度,必要时可将凸轮弯曲半径弯大,如凸轮将顶杆压的太死,可将调节螺栓顺时针旋转来调节,必要时可将凸轮弯曲半径弯小,但不能使凸轮不光滑。调试结束后应拧紧锁紧螺母以防钢丝松掉。

#### 3. 注意事项

- 3.1 软轴在运输与安装过程中,不应使其有弯折现象,固定时应保证圆弧过度,以减少不必要的阻力,否则有可能产生凸轮上的反力弹簧不能将软轴钢丝复位的问题。
- 3.2 加装机械联锁装置后,原接线端子改用AZ4-1006型接线端子,用2只M3x18螺钉加弹垫和平垫,固定在如图1所示位置上(除用户自行安装整套联锁装置,一般出厂时已改装好)。
- 3.3 二台断路器加装联锁装置后,虽保证二台断路器不能同时供电,但一台供电时,另一台仍能操作,这时操作将使前一台断路器打开,同时后一台断路器不能合闸,并且保证二台断路器不会有瞬时同时接通现象。当联锁的二台断路器均处于分闸状态时,可选其中任一台合闸。

#### 抽屉式断路器

### 抽屉式断路器三个工作位置

- 接通位置: 主回路和二次回路均接通。
- 试验位置: 主回路断开,二次回路接通。在此位置上,用户可以进行操作性能、r-脱扣器、a-脱扣器等有关动作特性的测试。
- 断开位置: 主回路和二次回路均断开。

#### 自锁装置

● 抽屉式断路器特别设计的自锁装置可以防止抽屉式断路器本体处于合闸状态下,隔离触刀被误插入或拔出触刀座时造成触刀座拉弧,影响人身和设备的安全。此自锁机构通过自锁导轨与断路器本体脱扣半轴上的推杆相互作用来达到自锁要求,从而实现只有在隔离触刀安全插入或获得规定的绝缘距离时,才允许断路器主触头闭合。

#### 二次回路动静触头

- 630A~1900A的抽屉式断路器设有15档二次回路动静触头。
- 2000A~3900A的抽屉式断路器设有23档二次回路动静触头。



抽屉座

#### 应急措施


● 与抽屉式断路器本体发生故障后短时内无法排除时,要求主 回路持续供电的情况下,用户可以卸出本体用NT型高分断能力的熔断器插入触刀座临时应急。

## 二次回路用户接线图

### 固定式


#### 交直流电动机操作接线图

C方案—交直流电动机快速操作 (R方案同C方案)




注: 交流电源时C1、C2不用

C方案—交直流电动机预储能带释能操作





R方案一交直流电动机预储能带释能操作




### C方案——电压脱扣器接线图








#### R方案——电压脱扣器接线图



Q1/3, 4


b-脱扣器锁扣信号灯指示


s-脱扣器锁扣信号灯指示



#### 抽屉式


#### C方案——630A~3900A抽屉式断路器电动机快速操作接线图






- 注: 1、二次回路动触刀编号以下部分为断路器本体接线端子编号。
  - 2、外接电源原则: 当仅具有一组电源时,请与电源 I 组连接(触刀座编号1、2);当具有二组电源时,则直流在前,交流在后,高电压在前,低电压在后。
  - 3、a、b接至触刀座编号2或4。
  - 4、触刀座编号15接分闸按钮S4。当用分励分闸时,S4用常开触点;当用欠压分闸时,S4用常闭触点。
  - 5、用户如需装有双分励时按左图正常连接,触刀座编号14,如同时需装有b或s锁扣信号时,只能装一种锁扣信号。
  - 6、用户如需装有b或s锁扣信号时,将c点接至触刀座编号1或3, d点接至触刀座编号2或4, 按左图连接。
  - 7、正常供货: 630A~1900A为15档接线端子; 2000A~3900A为23档接线端子。

#### C方案——630A~3900A抽屉式断路器电动机预储能带释能操作接线图






- 注: 1、二次回路动触刀编号以下部分为断路器本体接线端子编号。
  - 2、外接电源原则:当仅具有一组电源时,请与电源1组连接(触刀座编号1、2);当具有二组电源时,则直流在前,交流在后,高电压在前,低电压在后。
  - 3、a、b接至触刀座编号2或4; f接至触刀座编号1或3。
  - 4、触刀座编号15接分闸按钮S4。当用分励分闸时,S4用常开触点;当用欠压分闸时,S4用常闭触点。
  - 5、如用作双分励时,取消一组(触刀座编号13,14)常开触头,按左图正常连接14,如同时需装有b或s锁扣信号时,只能装一种锁扣信号。
  - 6、如有b或s锁扣信号时,取消一组(触刀座编号13,14)常开触头,改按左图连接,同时将C点接至触刀座编号1或3,d点接至触刀座编号2或4。
  - 7、正常供货: 630A~1900A为15档接线端子; 2000A~3900A为23档接线端子。

## 二次回路用户接线图

#### 抽屉式


#### R方案——630A~3900A抽屉式断路器电动机快速操作接线图


用户自接部分电气名称	合闸	操作	电源		助触 用户值		电压	脱扣者	器电源	及按	钮		4			(供月		更用)					
用户自接部分电气符号	F		51 S2	Г.	لُب	)2		用户	自接		[	Q1		23挡	紅	)挡接》 Q1	ξ 	Q2	ς Γ~	2	۲	Q1	
二次回路触刀座编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
													630A^	~1900	)A	•				2	000A^	~3900	A
二次回路动触刀编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
断路器本体电气部分名称 SU控制器	X1-1	X1-6	X1-2																				
辅助开关(15挡)				Q2/4	Q2/3						01/2	Q1/4	01/5	Q1/8 Q1/6	01/7								
辅助开关(23挡)					Q2/1	Q2/2					Ø1/3	W1/4	61/9	Q1/6	WI/I	Q1/8	Q2/5	Q2/6	Q2/7	Q2/8	Q1/1	Q1/2	
具有分励欠压							V4 9	VA A	X4-1	V4 9													
具有双分励							A4-5																
欠压延时脱扣器	:						X4-3	X4-4	X4-5 (X4-1)	X4-6 (X4-2)													
b-锁扣信号													(X6-15	(X6-16	)						(X6-15)	(X6-16	)
s-锁扣信号														(X5-19)	(X5-18	)						(X5-19)	(X5-18)



- 注: 1、二次回路动触刀编号以下部分为断路器本体接线端子编号。
  - 2、断路器中的分励脱扣器已将常开辅助触点串入。单分励接9、10,因而端子号11、12为空档;双分励接7、8、9、10;因而端子号11、12及14、15(15档)或11、12及15、16(23档)均为空档。请用户自行串接分断按钮S4(或S8)。对于使用欠压延时脱扣器和分励脱扣器时,欠压延时脱扣器的按钮取消,端子号9、10接分励脱扣器。
  - 3、如裝有b或s锁扣信号时,取消触刀座编号13、14、15(15档)或21、22、23(23档)上的辅助开关触头,且按左图改接。

### R方案——630A~3900A抽屉式断路器电动机预储能带释能操作接线图






- 注: 1、二次回路动触刀编号以下部分为断路器本体接线端子编号。
  - 2、断路器中的分励脱扣器已将常开辅助触点串入。单分励接9、10,因而端子号17、18 (23档)为空档;双分励接7、8、9、10;因而端子号17、18、19、20 (23档)均为空档。请用户自行串接分断按钮S4(或S8)。对于使用欠压延时脱扣器和分励脱扣器时,欠压延时脱扣器的按钮取消,端子号9、10接分励脱扣器。
  - 3、如装有b或s锁扣信号时,取消触刀座编号13、14、15(15档)或21、22、23(23档)上的辅助开关触头,目按左图改榜。

#### 抽屉式

#### R方案——630A~3900A抽屉式断路器手动操作接线图

用户自接部分电气	[名称]	辅	助触	头(作	共用户	使用	)	电	压脱:	扣器申	<b></b> 追源					触头			i用)					
用户自接部分电气	[符号	[- 	Q2   	7	)2		接法		用户	自接		٦	01		23挡	们 <sup>15</sup> 接法 「✓	挡接注 Q1		Q2	ς Γ~	)2		Q1	
二次回路触刀座绵	号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	,													630A^	~1900	A >					20	000A~	~3900	A N
二次回路动触刀编号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
断路器本体电气部分名称	辅助开关(15挡) 辅助开关(23挡)	Q2/4	Q2/3	Q2/1	Q2/2	Q2/7	Q2/8					Q1/3	Q1/4	Q1/5	Q1/8 Q1/6 Q1/6	Q1/7	Q1/8	Q2/5	Q2/6	Q2/7	Q2/8	Q1/1	Q1/2	
	具有分励欠压 具有双分励							X4-3	X4-4	X4-1	X4-2													
	b-锁扣信号													(X6-15	(X6-16)	)						(X6-15)	(X6-16)	)
	s-锁扣信号														(X5-19)	(X5-18)							(X5-19)	(X5-18)



- 注: 1、二次回路动触刀编号以下部分为断路器本体接线端子编号。
  - 2、断路器中的分励脱扣器已将常开辅助触点串入。单分励接9、10,因而端子号11、12为空档;双分励接7、8、9、10;因而端子号11、12及14、15(15档)或11、12及15、16(23档)均为空档。请用户自行串接分断按钮S4(或S8)。
  - 3、如装有b或s锁扣信号时,取消触刀座编号13、14、15(15档)或21、22、23(23档)上的辅助开关触头,且按左图改接。

### 接线图中符号和意义


- C方案(正常供货)
- R方案(须在订货时特别提出)

符号	意义	说明	符号	意义	说明
S1	事故按钮	用户自备	X4	接线端子1~6	用于电压脱扣器
S2	合闸按钮	用户自备	X5	接线端子18~20	用于s锁扣信号
S3	储能按钮	用户自备	Х6	接线端子15~17	用于b锁扣信号
S4	分闸按钮	用户自备	H1	信号灯	用户自备,储能完毕指示
S5	限位开关		Н2	信号灯	用户自备,b锁扣信号指示
S6	行程开关	用于b锁扣信号	НЗ	信号灯	用户自备,s锁扣信号指示
S7	行程开关	用于s锁扣信号	M	电动机	
S8	分闸按钮	用户自备,用于双分励	a	分励脱扣器	
F	熔断器	用户自备	r	欠电压脱扣器	
K1、K2	接触器		R	电阻器	
Q1, Q2	辅助开关		С	电容器	
X1	接线端子1~6	用于电动机操作	V	二极管	
X2	接线端子7~12		Y	释能电磁铁	用于有预储能
Х3	接线端子1~2	用于释能电磁铁		工厂接线	
	用户接线				

注: S1为事故按钮,作用是储能过程中,电动机长转不停时,切断回路电源之用,如果用户不装此常闭按钮必须短接。


## 二次回路用户接线图

### 接线端子和接触器在断路器上的位置图





注: - 接线端子X4-1~9为装欠电压延时脱扣器时专用。 - 接线端子X3-1~2为装电动机预贮能带释能操作时专用。

# 接线端子、辅助开关、限位开关在断路器上的位置图





### DW17B-1900 (630A~1600A) 抽屉式断路器





### DW17B-1900 (1900A) 抽屉式断路器





注: (1) 一 操作机构中心线

(2) — 安全距离A、B、C、D(第4页)参见固定式


(3) 一 断路器拉出位置

(4) — 断路器630A、800A为Φ14

(5) — 断路器630A、800A为40mm


(6) 一 垂直联结时安装尺寸


(7) 一 水平联结时安装尺寸





### DW17B-1900 (630A~1900A) 固定式断路器

### 水平进出线












### 垂直进出线







注: F 一 辅助开关

G - SU控制器

H - 正面操作机构


K - 电动机操作机构


L - 释能机构

Y - 用于背后垂直接线的绝缘隔板 (不属供货范围)


	630A	$^{800 A\sim}_{1000 A}$	1250A	1600A	1900A
a	30	40	50	50	50
b	5	8	10	20	20
d	15	20	14	14	14
е	480	500	520	520	520
f	6	8	10	15	20
g	50	60	70	70	70
h	61	71	81	81	81


### DW17B-1900(630A~1600A)/4P抽屉式断路器






#### DW17B-1900(1900A)/4P抽屉式断路器







- 注: (1) 一 操作机构中心线
  - (2) 一 安全距离A、B、C、D(第4页)参见固定式
  - (3) 一 断路器拉出位置
  - (4) 断路器630A、800A为Φ14
  - (5) 断路器630A、800A为40mm
  - (6) 一 垂直联结时安装尺寸
  - (7) 一 水平联结时安装尺寸




### DW17B-1900 (630A~1900A) /4P固定式断路器




#### 垂直进出线





### DW17B-2900 (2000A~2500A) 抽屉式断路器





### DW17B-2900 (2900A) 抽屉式断路器






注: (1) 一 操作机构中心线

(2) — 安全距离A、B、C、D(第4页)参见固定式

(3) 一 断路器拉出位置


(4) 一 垂直联结时安装尺寸

(5) 一 水平联结时安装尺寸




### DW17B-2900 (2000A~2900A) 固定式断路器

#### 水平进出线



### 垂直进出线



注: F 一 辅助开关

G - SU控制器


H - 正面操作机构


K — 电动机操作机构

L - 释能机构


Y — 用于背后垂直接线的绝缘隔板 (不属供货范围) 2000A 2500A 2900A a 100 100 135 b 12 15 20


## DW17B-2900(2000A~2500A)/4P抽屉式断路器





#### DW17B-2900 (2900A) / 4P抽屉式断路器






注: (1) 一 操作机构中心线

(2) — 安全距离A、B、C、D(第4页)参见固定式

(3) 一 断路器拉出位置


(4) 一 垂直联结时安装尺寸

(5) 一 水平联结时安装尺寸




#### DW17B-2900 (2000A~2900A) /4P固定式断路器

#### 水平进出线



### 垂直进出线



注: F 一 辅助开关

G - SU控制器

H - 正面操作机构

K - 电动机操作机构


L - 释能机构


Y — 用于背后垂直接线的绝缘隔板 (不属供货范围)

	2000A	2500A	2900A
a	100	100	135
b	12	15	20


## 外形及安装尺<u>寸</u>


### DW17B-3900 (3200A) 抽屉式断路器





### DW17B-3900 (3900A) 抽屉式断路器






注: (1) 一 操作机构中心线

(2) — 安全距离A、B、C、D(第4页)参见固定式

(3) 一 断路器拉出位置


(4) 一 垂直联结时安装尺寸

(5) 一 水平联结时安装尺寸




## DW17B-3900 (3200A~3900A) 固定式断路器

#### 水平进出线



#### 垂直进出线



注: F 一 辅助开关

G — SU控制器


H - 正面操作机构


K — 电动机操作机构

L - 释能机构


Y — 用于背后垂直接线的绝缘隔板 (不属供货范围) 3200A 3900A a 15 20


### DW17B-2900DC/2000A~2500A抽屉式(垂直进出线)A型(3+0)连接断路器






### DW17B-2900DC/2900A抽屉式(垂直进出线) A型(3+0)连接断路器










- 注: (1) 一 操作机构中心线
  - (2) 安全距离A、B、C、D (第4页)参见固定式
  - (3) 一 断路器拉出位置


### DW17B-2900DC/2000A~2500A抽屉式(垂直进出线)B型(2+1)连接断路器






#### DW17B-2900DC/2900A抽屉式(垂直进出线)B型(2+1)连接断路器











- 注: (1) 操作机构中心线
  - (2) 安全距离A、B、C、D (第4页)参见固定式
  - (3) 一 断路器拉出位置

## DW17B-2900DC/2000A~2500A固定式(水平进出线)A型(3+0)连接断路器













## DW17B-2900DC/2900A固定式(水平进出线)A型(3+0)连接断路器













## DW17B-2900DC/2000A~2500A固定式(水平进出线)B型(2+1)连接断路器













## DW17B-2900DC/2900A固定式(水平进出线)B型(2+1)连接断路器









负载B型(2+1)连接方式

## 安装、试验步骤、安全距离

#### 安装

- a. 断路器安装起吊后,应把吊索正确钩挂在断路器两侧提手上,起吊时应尽可能使其保持垂直,避免碰伤,以免 造成内在的不易察觉的损伤而留下隐患。
- b. 安装前请先检查断路器的规格是否符合使用要求。
- c. 安装前先用500V兆欧表检查断路器相与相、相与地的绝缘电阻、应不小于10MΩ,否则应烘干。
- d. 安装时, 电源进线无论上下进线均可, 不降低断路器分断能力指标。
- e. 安装时,固定式断路器安装面垂直于水平位置,并用M14螺栓固定。抽屉式断路器其抽屉座应居于水平位置, 并用M8螺栓固定。且断路器安装后应平整,不应有附加机械应力。
- f. 外部母线与断路器连接时两者相贴,且应在接近断路器处用绝缘排类紧固,以免各种机械力传输到断路器上。
- g. 安装时,应尽量避免在灭弧罩上方有三相母线通过,同时应考虑到断路器的安全间距,即灭弧罩与所有带电部件或接地零件必须有(P 31)表所规定值及以上的安全空间。
- h. 断路器应可靠接地,接地螺栓处有接地标记。
- i. 断路器安装完毕后,在主回路通电前,请进行下述步骤操作试验,一切正常后才能正式通电。

#### 试验步骤

- 1. 应仔细检查有无异物落入本断路器内,如有一定得去除,且断路器必须保持清洁干净。
- 2. 按c. 再检查一次。
- 3. 二次回路按有关接线图接妥,并检查欠电压,分励,闭锁电磁铁,电动机,释能电磁铁等操作电压是否与实际电压相符,然后进行二次回路通电。如是抽屉式断路器,则应将断路器本体摇至试验位置上,这时,欠电压脱扣器应吸合,断路器才能操作。
- 4. 检查断路器在闭合和断开过程中,其动弧触头与灭弧室内的灭弧栅片应无卡住和碰撞现象,且"I"和"o"指示牌能正确指示断路器主触头接通或断开状态。
- 5. 检查欠电压脱扣器或闭锁电磁铁在规定的电压下是否正常吸合,随后在欠电压脱扣器或闭锁电磁铁吸合条件下,手动操作或电动机操作或有预储能的释能电磁铁操作应使断路器可靠闭合。
- 6. 断路器闭合后,无论操作欠电压脱扣器或分励脱扣器或手动断开或手按任何一相电磁式脱扣器上的衔铁,均应使断路器断开。

#### 安全距离

额定电流 In	额定工作电压		固定式断路器水平进出线 抽屉式断路器			固定式	固定式断路器垂直进出线			
		A	В	С	D	A	В	С	D	
630A 800A 1000A 1250A 1600A 1900A	380V	250	100	100	120	250	100	100	120	
2000A 2500A 2900A 3200A	380V	350	100	100	120	500	100	100	120	
3900A	380V	350	100	100	120					

注: 1. 表中的A, B, C, D请参阅安装及外形尺寸图。

2. 所有带电的接电零件必须完全的绝缘遮蔽。

## 使用维护、报废及订货须知

#### 维护

- a. 断路器在使用过程中发现欠电压脱扣器铁芯或闭锁电磁铁铁芯有特异噪声时,可将右侧传动机构上盖板卸下, 将其工作极面防锈油脂擦清,重新涂上清洁的防锈油脂。
- b. 断路器在使用过程中各个转动部分应定期加注润滑油。
- c. 断路器应定期维护,清刷灰尘,以保持断路器的绝缘水平。
- d. 断路器必须定期检查触头系统(打开灭弧罩),特别是遇到短路电流分断后,更必须检查。 检查时必须注意:
  - 1) 断路器必须处于断开位置, 进线电源必须切断。抽屉式断路器可将断路器本体摇出抽屉座外。
  - 2) 断路器上的烟痕可用酒精擦清。如发现触头接触面上有小的金属颗粒时,应将其清除并要求修复平整。
  - 3) 如果主触头厚度小于1mm, 必须来公司更换触头。
  - 4)检查软联结是否损伤,如有折断层,应即时去掉折断的带层。如发现折断严重,必须来公司更换软联结。
  - 5) 检查断路器的超程,如发现主触头超程小于4mm,必须来公司重新调整触头参数。
- e. 当断路器遇到短路电流分断后,除必须检查触头系统外,还要清洁灭弧罩两壁烟痕,如灭弧栅片烧损严重或灭弧罩碎裂,不允许再使用,必须更换灭弧罩。我公司备有灭弧罩提供用户。
- f. 由于断路器是配电网络中比较重要的电器元件,故建议用户半年至一年停电全面整修一次。

### 报废

当本产品生命周期结束(产品失去使用价值)后,其 DMC、线路板等影响环境污染的零件废品处置应符合国家相关法律法规要求。

#### 订货须知

由于本系列断路器规格较多,如用户在订货时,不填写清楚,将会造成不必要的麻烦。用户在订货时请在后面 的订货单上根据需要打上"√"记号或填上具体规格品种,也可以在合同上写明。

我公司本着精益求精的宗旨,对产品质量实行三包,在包修期间内(自发票开出日起算18个月以内)属产品质量问题免费包修,属用户损坏的酌情优惠收费。

我公司承接断路器的大修及更改各种脱扣器规格的业务, 欢迎用户来人来函联系。

我公司以最精的技术、最优的服务态度为广大用户做好售后服务工作。



旧型号		新型号	
DW17B-1600	In=630A	DW17B-1900(1600)	In=630A
DW17B-1600	In=800A	DW17B-1900(1600)	In=800A
DW17B-1600	In=1000A	DW17B-1900(1600)	In=1000A
DW17B-1600	In=1250A	DW17B-1900(1600)	In=1250A
DW17B-1600	In=1600A	DW17B-1900(1600)	In=1600A
DW17B-1600	In=1900A	DW17B-1900(1600)	In=1900A
DW17B-2500	In=2000A	DW17B-2900 (2500)	In=2000A
DW17B-2500	In=2500A	DW17B-2900 (2500)	In=2500A
DW17B-2500	In=2900A	DW17B-2900 (2500)	In=2900A
DW17B-3200	In=3200A	DW17B-3900(3200)	In=3200A
DW17B-3200	In=3900A	DW17B-3900(3200)	In=3900A

5. 闭锁电磁铁(T-电磁铁)暂不供货

3. 操作方式中, e 兼有5 功能, d 兼有c 功能. 4. 电压脱加器组合:r + g · g + t · g + t ·

□DC220V □DC110V 闭锁电磁铁(t-电磁铁) □S-Za 脱扣器 □S-Zr配布器 □DC110V 田瀬 □ S 親わ器 抽屉式 ☐AC380V □AC220V X □DC220V □AC380V □AC220V 注:释能电磁铁电压只能选用与电动机电压相同。 DW17B系列万能式断路器订货规格表 DW17B-5 订货编号 ☐AC380V ☐DC220V □AC220V □DC110V 颧定电流 电动机电压 □ 数量2 □ DC220V □ DC110V 释能电磁铁电压 分局脱扣器CO一脱扣器) 脱扣器整定值范围 JA S-Za kA s−Za□ 10 □ 数割 □ AC380V □ AC220V 駅 □ 短路瞬时带锁和及信号 W4 特殊: | 常开 | 常闲 | □ 短路擊时带锁扣 W3 S 9 固定式 订货台数 □ 负载B型 (2H1) 久电压脱却器(アー脱却器) 門 三型のは対応220V □水平进出线 □DC220V □DC110V □ 过载长延时带锁和及信号 W2 □ 电动机预储能带释能操作 □ 过载长延时带锁扣 W1 DW17B-□p+s-Za脱护器 □ 右侧手动直接操作 b □ 正面手动直接操作 c 二正面手动快速操作 □b+s-Zr 脱扣器 d | 电动机快速操作 □ 负载A型 (3+0) 常供:2常开2常阅 □AC380V □AC220V □b+s 脱护器 □ 垂直进出线 -1.380V~ 主回路进出线方式 负载连接方式 最多选装二月) (纸-种) 过电流配扣器 (纸一种) 电压脱扣器 过电流脱布器 (纸一种) 用户(名称) 颗定工作电压 带锁扣型式 操作方式 辅助开关 特殊要求

\_ 35

2. 用户提出的特殊要求断路器请来人来函与本公司联系。

注意事项: 1.表中需要填写的数据用户应按本说明书要求填写。

## 订货规格表、订货选型表

## 订 货 选 型 表

用户(名称)	订货台数		订货编号		日期
型号	DW17B	□ 抽	n屉式 □ DW17B	-2900DC	
	AC380V∼ □ □ DC75 4P □	V D DO	C1000V □ 额定F	<b>皀流 In </b> □□□□	A
操作方式	a 电动机快速操作 □		电动机电压	AC380V □	DC220V 🗆
(任选一种)				AC220V □	DC110V $\square$
	b 电动机预储能带释能操作 [		释能电磁铁电压	AC380V □	DC220V $\square$
				AC220V □	DC110V $\square$
电压脱扣器	欠电压脱扣器 (r-脱扣器)		瞬时 🗆	延时(	只有AC220V) □
(最多选装二只)			AC380V □	DC220V	
			AC220V □	DC110V	
	分励脱扣器(a-脱扣器)		数量1 □	数量2	
			AC380V □	DC220V	
			AC220V □	DC110V	
过电流脱扣器	b+s脱扣器 □		脱扣器整定值范围	B b L A	s-Za kA
(任选一种)	b+s-Za脱扣器 □			s kA	s-Za kA
	s脱扣器				
	s-Za脱扣器 □				
过电流脱扣器	过载长延时带锁扣 W1				
带锁扣型式	过载长延时带锁扣及信号 W2				
(任选一种)	短路瞬时带锁扣 W3				
	短路瞬时带锁扣及信号 W4				
主回路进出线方式	垂直进出线 □		水平进出线 □		
负载连接方式	负载A型 (3+0)□		负载B型(2+1)□		
辅助开关	常供: 2常开2常闭		特殊:□常开□	常闭 □ □	且
特殊要求					

- 注: 1、表中需要填写的数据用户应按本说明书要求填写。
  - 2、用户提出的特殊要求断路器请来人来函与本公司联系。
  - 3、释能电磁铁电压只能选用与电动机电压相同。
  - 4、操作方式中,e兼有b功能,d兼有c功能。
  - 5、电压脱扣器组合: r+a, a+a。

# **小** 警告

- 1. 安装前,用500兆欧表检查断路器相与相、相与地间的绝缘电阻,应不小于10MΩ,否则应烘干。
- 2. 安装时,灭弧罩上方必须留有断路器说明书上提供的安全距离(P31表)。
- 3. 断路器应可靠接地(接地处有 🕌 标记)
- 4. 安装时, 断路器必须严格按照说明书上提供的安装类别进行安装。
- 5. 断路器安装完毕后,在主电路通电前,必须进行下述步骤的操作试验,一切正常后才能正式通电。
  - √ 必须仔细检查有无异物落入断路器内,如有一定要去除,且断路 器必须保持清洁干净。
  - √ 按上述第1条再检查一次。
  - ✓ 二次回路按说明书接妥,并检查二次回路操作电压是否与实际相符,相符后才能通电。
  - √ 检查断路器在闭合和断开过程中,其动弧触头(或动主触头)与 灭弧室内的灭弧栅片应无卡住或碰擦现象。且" | "和"○"指 示牌能正确指示断路器主触头接通或断开状态。
  - √ 合闸操作检查: 在欠电压正常吸合情况下(如有的话),手动或 电磁铁或电动机操作能使断路器可靠合闸。
  - ✓ 断开操作检查: 断路器闭合后,无论操作欠压或分励脱扣器或手动断开或手按任何一相电磁式脱扣器上的衔铁均应使断路器断开。



## 上海精益电器厂有限公司

地址: 上海市青浦工业园区漕盈路 2699 号

电话: +86-21-39200818

传真: +86-21-69228707

邮编: 201700

网址: www.jydianqi.com.cn



(扫码下载产品技术资料)

## 销售公司

地址: 上海市普陀区梅川路 1247 号新长征商务

大厦10楼南

电话: +86-21-52835201/52835205

传真: +86-21-33608921

邮编: 200333

本产品技术资料中所涉及到的全部 内容会随时间的推移而改变,因此需以 制造商的最新确定为准。

2021年1月版